

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ директора коледжу

Від 30.08.22р №191-а/ 1

О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ №10

З охорони праці

Під час проведення штукатурних робіт

ЗМІСТ:

1. Загальні вимоги., ст.3
2. Вимоги безпеки перед початком роботи., ст.3-4
3. Вимоги безпеки під час проведення робіт., ст. 4
4. Вимоги безпеки після завершення роботи., ст.4

Інструкція з охорони праці штукатурні роботи

1. До виконання штукатурних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж про безпечні методи роботи.
2. Штукатури зобов'язані дотримуватися вимог безпеки праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи:
 - підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 - розташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги);
 - гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях оздоблювальних матеріалів і конструкцій;
 - виникнення напруги на металевих конструкціях і частинах устаткування, нормально знаходяться без напруги;
 - недостатня освітленість робочої зони.
3. Для захисту від механічних впливів штукатурні зобов'язані використовувати: брезентові куртки, комбінезони бавовняні, рукавиці комбіновані або рукавички гумові на трикотажній основі, гумові чоботи. У зимову пору року - костюми на утеплює прокладці та валянки. При перебуванні на території буд майданчика штукатурні повинні носити захисні каски. Крім того, при надлишку розчину на стельову поверхню необхідно використовувати захисні окуляри.
4. Перебуваючи на території будівельного (виробничої) майданчика, у виробничих та побутових приміщеннях, ділянках робіт і робочих місцях, штукатурні зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку.
5. У процесі повсякденної діяльності штукатурні повинні:
 - застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації за призначенням, відповідно до інструкцій заводів-виробників;
 - підтримувати порядок на робочих місцях, очищати їх від сміття, снігу, криги, не допускати порушень правил складування матеріалів і конструкцій;
 - бути уважними під час роботи і не допускати порушень вимог безпеки праці.
6. Штукатури зобов'язані негайно повідомляти свого безпосереднього або вище стоячого керівника робіт про будь-якій ситуації, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що сталося на виробництві, або про погіршення свого здоров'я, у тому числі про появу гострого професійного захворювання (отруєння).

Вимоги безпеки перед початком роботи.

7. Перед початком роботи штукатурні зобов'язані:

а) пред'явити керівнику робіт посвідчення про перевірку безпечних методів і прийомів робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт;

б) одягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка;

в) отримати завдання.

8. Після одержання завдання на виконання роботи штукатури зобов'язані:

а) підібрати засоби індивідуального захисту, що відповідають характеру виконуваної роботи, і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки;

б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

в) підібрати технологічну оснастку, інструмент, устаткування, необхідні при виконанні робіт, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки.

9. Штукатури не повинні приступати до виконання роботи за таких порушень вимог безпеки:

а) несправності засобів підмашування, засобів захисту працюючих, інструменту чи обладнання, зазначених в інструкціях заводів - виробників, за яких не допускається їх експлуатація;

б) несвоєчасне проведення чергових випробувань або закінчення терміну експлуатації засобів захисту працюючих, встановленого заводом-виробником;

в) недостатнього освітлення робочих місць;

г) використання в зоні роботи світильників напругою 50 В.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

10. У разі виявлення під час роботи несправностей засобів підмашування, вживаного обладнання, інструменту, при яких відповідно до вимог інструкцій заводів - виробників забороняється їх експлуатація, штукатури повинні припинити роботу і доповісти про це майстра.

11. При виникненні в зоні роботи небезпечних умов (неізольованих струмоведучих частин, що переміщуються краном вантажів, вище розташованих робочих місць) штукатури зобов'язані припинити всі операції, залишити робоче місце і повідомити про це майстра.

Вимоги безпеки після закінчення роботи.

12. Після закінчення роботи штукатури зобов'язані: відключити застосовуваний механізований інструмент та обладнання від електромережі і зняти в них тиск; прибрати інструмент в призначене для цього місце; очистити від розчину і промити обладнання, привести в порядок робоче місце; повідомити майстру про всі неполадки, що виникли під час роботи.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Голова профкому

Юристконсульт



Є. Корчова

Ю. Лонська

О. Озімовський