

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ директора коледжу

Від 30.08.22р №191-а/ 1

О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ №12

З охорони праці

При виконанні столярних робіт

ЗМІСТ:

1. Загальні вимоги., ст.3
2. Вимоги безпеки перед початком роботи., ст.3
3. Вимоги безпеки під час проведення робіт., ст.3-4
4. Вимоги безпеки після завершення роботи., ст.4
5. Вимоги в аварійних ситуаціях., ст.4

Інструкція з охорони праці під час виконання столярних робіт

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;
- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;
- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни сколи робочих кінців, зазублини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі гудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:

- оглянути його;
- прибрати непотрібні предмети і матеріали;
- звільнити проходи;
- матеріал, інструмент і пристосування на робочому місці розкласти у порядку їх використання.

2.3. Перед ручною обробкою матеріалу встановити його на міцну опору-

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити:

- наявність заземлення електродвигуна, корпусу верстата, електроінструменту;
- пускові й гальмівні пристрої верстата.

2.5. Перш ніж застосувати електрообладнання, перевірити його роботу на холостому ході.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Під час розпилювання матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб), стусало.

Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом догори під час перерви і під час роботи;
- розпилювати матеріал на коліні, ставити руки чи пальці у пропили для спрямовування пилки по лінії;
- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підосви рубанка.

3.2. Вимоги безпеки під час роботи на верстатах чи механізмах.

3.2.1. Працюючи стрічковою електричною пилюкою, особливу увагу слід звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

3.2.2. На циркулярних пилах і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше ніж 60 см.

3.2.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці повздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.2.4. Під час свердлення електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору.

3.2.5. Застосовуючи електрорубанок, слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, періодично очищати їх.

3.2.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід за наявності огорожувального кожуха абразивного круга і захисного екрана.

3.3. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал;
- подавати оброблюваний матеріал ривками;
- складати оброблювані деталі на столі верстата чи на огорожі;
- знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;
- гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;
- залишати без нагляду невимкнені з електромережі верстати, інструменти;
- чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт, підтягувати гайки на робочому ходу;
- використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають їх прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів, користуючись щіткою для змивання (здувати стружку або змитати рукою забороняється).

4.4. Про всі помічені несправності повідомити вчителя.

4.5. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмиватися з милом.

4.6. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2. У разі перегрівання чи загорання ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник.

5.3. У випадку ураження людини електричним струмом слід негайно вимкнути електрообладнання, рубильник. Якщо швидко вимкнути рубильник неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, взявшись гумовими рукавичками (сухим одягом, тканиною). При цьому той, хто надає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно надати першу допомогу.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Голова профкому

Юристконсульт



Є. Корчова

Ю. Лонська

О. Озімовський