

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРДЖЕНО :

наказ директора коледжу
від 16.02.2023р № 35/1

О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ № 01-17
з охорони праці
ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОПАЯННЯ

ЗМІСТ:

1. Загальні положення.,ст.1
2. Вимоги безпеки до початку роботи., ст.1
3. Вимоги безпеки під час роботи., ст.1
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи., ст.2
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях., ст.2
6. Відповідальність за порушення даної інструкції., ст.2

інструкція з охорони праці під час електропаяння

1. Небезпечність у роботі:

1. Опік бризками розплавленого металу або гарячим паяльником.
2. Отруєння і ушкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами і флюсами.

2. До початку роботи:

1. Надіньте спецодяг.
2. Підготуйте і перевірте справність інструмента, електропаяльника і пристроїв. Особливо переконайтеся в справності ручки електропаяльника і проводів.
3. Перевірте надійність заземлення робочого столу.
4. Переконайтеся, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.
5. Про всі виявлені несправності повідомте вчителя і не починайте працювати без його дозволу.

3. Під час роботи:

1. Обережно поведіться з електропаяльником, не впускайте і не використовуйте його як ударний інструмент.
2. Під час паяння остерігайтеся бризок розплавленого припою і не доторкуйтеся до гарячих місць руками.
3. Роблячи короточасні перерви в роботі, кладіть нагрітий електропаяльник на спеціальну підставку.
4. Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкніть електропаяльник. Не виймайте вилку зі штепсельної розетки ривком за провід.
5. Під час паяння, лудіння і роботи з кислотами користуйтеся гумовими рукавицями і захисними окулярами.
6. Усі хімічні речовини, що застосовуються для паяння, тримайте в скляному посуді з притертими скляними пробками. На кожній посудині повинен бути напис із назвою речовини.
7. Травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приготування хлористого цинку здійснюйте у витяжній шафі або в спеціально відведеному для цього приміщенні.
8. Будьте обережні з флюсами для паяльних робіт. Не розливайте їх на стіл, підлогу, одяг і взуття. Не змочуйте ними рук і не пробуйте на язик, особливо хлористий цинк (кислоту).

4. Після закінчення роботи:

1. Вимкніть електропаяльник.
2. Приберіть робоче місце. Покладіть на встановлене місце інструменти, пристрої, припій і флюси.
3. Вимкніть (закрийте) вентилятор.
4. Приведіть себе в порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припиніть роботу, забезпечте огороження небезпечної зони, попередьте працівників про небезпеку. Про несправності повідомте керівника, адміністрацію. До ліквідації аварії самі не приступайте. При пожежі дзвоніть за телефоном 01.

5.2. При нещасних випадках надайте першу допомогу (долікарську) потерпілому і вживте заходів по наданню йому медичної допомоги.

6. Відповідальність за порушення вимог даної інструкції

Особи, винні за порушення вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

Дана інструкція складена 4 листах.

зав. господарством Вань О. Р. Вук

Узгоджено:

Відповідальний за
Охорону праці в НВЗ

Є. М. Торгова

Голова профспілки

А. М. Лопська

Юрист консультант

С. М. Сороковський

З інструкцією ознайомлений:

Сороковський М. В. с.м.

Ткаченко А. с.м.

Бащенко М. с.м.