

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ директора коледжу

Від 30.08.22р №191-а/ 1

О.Мальченко

ІНСТРУКЦІЯ №4

З охорони праці

**Під час випрямлення,
згинання листового металу й дроту**

ЗМІСТ:

1. Загальні положення., ст. 3
2. Вимоги безпеки перед початком робіт., ст.3
3. Вимоги безпеки під час робіт., ст.3-4
4. Вимоги безпеки після завершення робіт., ст.4
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях., ст.4

Інструкція з охорони праці під час випрямлення, згинання листового металу й дроту

1. Загальні положення

1.1. До роботи в слюсарній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Випрямляючи, згинаючи листовий метал чи дріт, слід уникати:

- запорошення очей;
- дрібних порізів, ударів;
- поранення рук.

1.3. Нещасні випадки під час випрямлення і згинання листового металу й дроту можуть трапитися через:

- несправність інструменту, пристроїв;
- неміцне кріплення деталі, інструменту;
- недотримання технологічної дисципліни;
- недбайливе ставлення до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
- недотримання вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену майстром.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг. Стежити, щоб він був ретельно застібнутий, у тому числі й рукава. Виконуючи випрямлення і згинання листового металу, слід надягати брезентові або шкіряні рукавиці.

2.2. Перевірити справність верстата, лещат, інструменту, пристроїв.

2.3. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Про всі помічені недоліки, несправності повідомити майстру.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи під час випрямлення, згинання листового металу й дроту.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріплювати оброблювану заготовку, інструмент, пристрої у губках лещат.

3.2. Затискуючи деталі, інструмент, важіль слід опускати плавно, не налягати на нього тулубом і не вдаряти молотком.

3.3. Користуватися справним інструментом за призначенням: ручки молотка, киянки не повинні мати розщілин.

3.4. Оберігати руки від поранень. Надійно закріплювати оправку на кришці верстата або затискувати у лещатах.

3.5. Якщо інструмент зіпсовано під час роботи, терміново замінити його.

3.6. Технологічні операції (розмітка, пиляння, різання, випрямлення, згинання) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

3.7. Не допускати захащеності верстаків відходами, стружками, ошурками.

3.8. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

3.9. Дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене майстром.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змитання.

4.4. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до зазору 1 — 2 мм.

4.5. Про всі недоліки, несправності, помічені під час роботи, повідомити майстра.

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки.

4.7. З майстерні виходити з дозволу майстра

4.8..

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. У разі нещасного випадку надати домедичну допомогу потерпілому.

Розробив:


Майстри виробничого навчання

Узгоджено:

Інженер з охорони праці

Голова профспілки

Юристконсульт

 Б. Савчук

 А. Іванович

 Є. Корчова

 Ю. Лонська

 О. Озімовський